

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Предприятие

Кангеласте 30



17.03.2011

11:59:51


ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Проблема #	Имя ячейки	Оборудование
Радиатор	Ячейка 1	

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Неэффективная работа радиатора из-за не правильного подключения. Направление движения теплоносителя осуществляется снизу-вверх, а должно быть наоборот. В итоге работает одно ребро радиатора.

ТЕРМОГРАММА



ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Дата термограммы	17.03.2011 11:33:45
Целевая темп.	33,5 °C
Излуч. спос.	1,00
Отраженная темп.	OFF
ПОГОДА	
Темп. воздуха	-4*С
Облачность	ясно
Скорость ветра	
От	2 м/с

Расстояние	Номин. нагрузка	Действ. нагрузка %	Процент загрузки

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Описание

Необходимо правильно подключить радиатор- подача сверху, обратка снизу.

ПРИОР. РЕМОНТА

Subj. Оценка	
температуры Оценка	
Повторное обследование	
Повторно обследовано	
Дата	



Примечания

Горячая вода в радиатор должна подаваться сверху, а уходить снизу.